



Fahrzeugauswertung bis 27.12.2020

Allgemeine Informationen

Fahrzeug (NVR)	55 85 2429 107-4	Historische Bezeichnung	C107
Hersteller	SIG	Baujahr	1898
Standort	Bauma	Eigentümer	Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland
Halter	Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland	Betriebsfähig	Ja
Epoche	1844 bis 1920	Fahrzeugart	Wagen

RepZettel offen

Ist was	Mangelbeschrieb	Projekt	Anfang	Ende	Schritt	Status
Mangel	107_Fenster		02.08.2020		Bearbeitung Vorgang	Express neu
Modul Impedanzmessung	107_Impedanzmessung		01.07.2020		Bearbeitung Vorgang	neu
Reparatur	107_Funkenschutzbleche		26.05.2020		Bearbeitung Vorgang	Express neu

RepZettel geplant

Keine geplanten RepZettel

RepZettel abgeschlossen



Ist was	Mangelbeschrieb	Projekt	Anfang	Ende	Schritt	Status
Fahrbereitschaftskontrolle	107_Fahrbereitschaftskontrolle	FBK und REP C107	03.06.2020		Abschluss	abgeschlossen
Reparatur	107_Rostschäden in den Ecken der Verstreibungen	FBK und REP C107	02.06.2020	02.06.2020	Abschluss	Express abgeschlossen
Mangel	107_Materialverlust im Übergangsblech vorne	FBK und REP C107	26.05.2020	02.06.2020	Abschluss	Express abgeschlossen
Mangel	107_Puffer vorne rechts und hinten links haben Spiel	FBK und REP C107	26.05.2020	26.05.2020	Abschluss	Express abgeschlossen
Mangel	107_Aufsetzspuren am Federbund	FBK und REP C107	26.05.2020	26.05.2020	Abschluss	Express abgeschlossen
Reparatur	107_Aufsetzspuren am Federbund Vo Re	FBK und REP C107	26.05.2020	26.05.2020	Abschluss	Express abgeschlossen

Instandhaltungseintragungen

#	Datum	Termin	Dateibeschreibung
4392	06.06.2020	Fahrbereitschaftskontrolle	10720001_0A_Inspektion Personenwagen
3658	26.11.2019	Reparatur	10718001_Reparaturbericht
3659	20.05.2018	Modul Impedanzmessung	10718001_Radprofilmessprotokoll
3663	22.08.2017	Fahrbereitschaftskontrolle	10717001_Betriebsfreigabeprotokoll
3664	22.08.2017	Reparatur	10717001_Reparaturbericht
3661	19.08.2017	Fahrbereitschaftskontrolle	10717001_Fahrbereitschaftskontrolle
3660	01.07.2017	Fahrbereitschaftskontrolle	10717001_Bremsprüfprotokoll
3662	06.04.2017	Fahrbereitschaftskontrolle	10717001_Lauffähigkeitsbescheinigung
3665	23.06.2008	Reparatur	Sicherheitskontrollbericht SBB