

Beschrieb Vorgang

Mutz Heizelement defekt, permanent Kühlwasserverlust

Fahrzeug

98 85 5 238 507-8 (Em 2/2 Nr. 7 Mutz)

Mangelbeschreibung

Wenn man den Mutz am Depotstrom anschliesst, fliegt der FI raus. Eine erste Fehleranalyse lässt vermuten, dass das Heizelement für die Kühlwasservorwärmung oder das Kabel dorthin einen Erdschluss oder Isolationsfehler haben dürften. Immer wieder haben wir eine Lache mit Kühlwasser unter dem Mutz, keine Ahnung wo das herkommt.

Verantwortliche Person

Markus Schleutermann

Zeitaufwand in Stunden

Erledigen bis

Massnahmen

Auftragsnummer

191119001

Erl. Datum

Visum