



Offene Aufträge für Walter Huber

Erledigen bis -	Vorgang	Tw 92: Wasser im Ladegerätgehäuse
	Auftragsnummer	191023002
	Aktueller Schritt	Erfassen (Zeit)
	Fahrzeug	94 85 7576 092-1 (BDe 4/4 Nr. 92)
	Mangelbeschrieb	Am Boden des Batterieladegerätes ist 1cm Wasser und der Boden rostig. Wahrscheinlicher Grund: Klappe nicht dicht und kein Ablauf.
Erledigen bis -	Vorgang	(Vorb) Versch Krokodil in den Sihlwald
	Auftragsnummer	190927001
	Aktueller Schritt	Erfassen (Zeit)
	Fahrzeug	91 85 4310 041-9 (De 3/4)
	Mangelbeschrieb	erstellen der Rollfähigkeit

Geplante Aufträge für Walter Huber

Geplant ab 01.04.2020 Erledigen bis 30.04.2020	Vorgang	FCe TK 2020
	Auftragsnummer	191117002
	Aktueller Schritt	Bearbeitung Vorgang
	Fahrzeug	94 85 7578 084-6 (FCe 2/4 Nr. 84)
	Mangelbeschrieb	technischer Kontrolle FCe 2020
Geplant ab 01.04.2020 Erledigen bis 30.04.2020	Vorgang	Tw 92 TK 2020
	Auftragsnummer	191117001
	Aktueller Schritt	Bearbeitung Vorgang
	Fahrzeug	94 85 7576 092-1 (BDe 4/4 Nr. 92)
	Mangelbeschrieb	technische Kontrolle im Giesshübel