



Montage: Anzugsdrehmomente der Positionen 11 und 13 gemäss Weisung ZfW 8/HWBi - Wf 514/94 müssen eingehalten werden

Anstrich: Deckanstrich mit Schichtdicke 60µm, RAL 7021

Befettung: Befettung der montierten Radsatzlager mit BP Energ grease, Qualität RBB (Na-Fett)
 Fettmenge 0.7 kg
 Bei der Verteilung des Fettes ist darauf zu achten, dass in der Labyrinthdichtung auf der Radseite, zwecks Schmutzfang, ca. 20 g Fett eingebracht wird

¹⁾ Für die Sicherung der Schlitzmutter ist je nach der Übereinstimmung der Bohrung (Sicherungsstück) zur Gewindebohrung (Schlitzmutter) das Sicherungsstück Pos. 7, 16 oder 17 einzusetzen. Übrigbleibende Sicherungsstücke sind der Heimat-HW zur Verfügung zu stellen.

MO 868837 Stückliste siehe RM 411.10.331.4

Serie		Fahrzeug Nr.		Zulässige Abweichung SN 258 440		Massstab: 1:2		Klass.Nr.: 11.1		Struktur:	
fein f		mittel m		grob g		Gezeichnet		Datum		Name	
Gezeichnet		1997.10.06		RMHWBi/Rou		Geprüft		Normge.		Projekt:	
Geprüft						Zusammenstellung		Radsatzlager DR-4		Aend.-Index	
Normge.						SBB		Dienststelle		Blatt-Nr	
Index		Änderung		Datum		Name		Ursprung Original:		Ersatz durch:	
								Ersatz für: ZfW 411.10.020.5h		Ersatz durch:	
								RM 411.10.331.2		7 Bl.-Tot	

© 1997 SBB CFF FFS
 Schweizerische Bundesbahnen
 Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Schweizerischen Bundesbahnen.