


## Fahrzeug Stammdaten BAV / EVU



Fahrgastraum 3. Klasse



Fahrgastraum 2. Klasse



Seitliche Ansicht

## Allgemeine Informationen

Fahrzeug (NVR)	55 85 2429 101-7	Fahrzeugstatus	freigegeben
Fahrzeugart	Wagen	Gattung	Personenwagen
Hersteller	SIG	Baujahr	1886
Eigentümer	DVZO	Betriebsfähig	Ja
Standort	Bauma	Historische Bezeichnung	BC 4563
Halter	DVZO	Bbw-befristet	Nein
in der SiBe bei	TR	Betriebsbewilligung	Art 83 EBV (CH)



## Technische Informationen

Längstens einsetzbar bis 24.10.2026

Anzahl Achsen m/o  
Lenkeinrichtung oder Drehgestell 2

Länge über Puffer (LüP) 12.07

Fahrzeuggewicht netto / Tara in t 12

maximale Zuladung in t  
(berechnet) 3.0000

Fahrzeuggewicht brutto in t 15

Bremsgewicht in t 10

Vmax in km/h 60

Handbremsgewicht  
(Bremsgewicht in t oder  
Festhaltekraft in kN) 10

Streckenklasse A (16 t)

Meterlast in t/m (berechnet) 1.2428

Radsatzlast in t (berechnet) 7.5000

## Fahrwerk

Spur Normal Gleit- oder Rollenlager Gleitlager

## Instandhaltung

Datum	Event	Dateibezeichnung
06.05.2018	R2 Revision 2	10118001_Auftrag Bieri Federn
24.11.2018	R2 Revision 2	10118001_Radsatzinspektionsprotokoll
03.12.2018	R2 Revision 2	10118001_Betriebsfreigabeprotokoll
20.11.2018	R2 Revision 2	10118001_Bremsprüfprotokoll
24.11.2018	R2 Revision 2	10118001_Fahrwerk
29.01.2017	FBK Fahrbereitschaftskontrolle	10117001_Fahrbereitschaft- und Bremsprüfprotokoll
01.10.2015	TK technische Kontrolle	Technische Kontrolle vom 10.2015



## Komponenten

Ort	Komponente	Typ	Nummer/Beschreibung
Bremssystem des Fahrzeuges	Speiserventil	Schnellwirkend mit Ring	558
2. Achse	Radsatz	Speichenrad	14218
1. Achse	Radsatz	Speichenrad	20009

## Bremssystem

Bremssystem	Druckluft, Handbremse
Indirekt wirkende Bremse	Automatisch ohne Speiseleitung
Direkt wirkende Bremse	Regulierbremse
Bremsart	Wh-Dir (Westinghouse Doppelbremse)

## Fahrzeugaufbau

Kastenbauart	Holz
Fenstertypen und -breiten	zum öffnen
Art der Einstiegtüren	2 Schwenktüren ohne autom. Türschliessung / Keine Türüberwachung
Unbegleitete Zugfahrten zulässig	Nein

## Inneneinrichtung

Bauart der Sitze	3. Klasse: Holzbänke, 2. Klasse: Sitzbänke mit Polster
WC	Nein

## Lebensstationen

Datum	Beschreibung
01.01.1974	Einsatz beim DVZO
01.01.1901	Einsatz bei den SBB
01.01.1886	Einsatz bei der Jura - Neuâteloise

## Verschiedenes

Unterhaltsstelle (Dienstleister - Betrieb ECM)	DVZO
--	------



## Weitere Daten

Ladegut	Personen	Hersteller Untergestell	SIG
Sitzplätze 2. Klasse	15	Sitzplätze 3. Klasse	30
Achsabstand in m	5	Aussen Breite in m	3.05
Aussen Höhe Aufbau in m	3.6	Anzahl Bremsklötze	8
Bremsklotztyp nach SBB	2899 ohne Ohren	Kupplungstyp	Schraubenkupplung UIC
Aufhängung	Schaken einfach	Max. zulässige Anhängelast in t	200
Impedanzverbindungen vorhanden	Ja	Feuerlöscher	Nein
Notapotheke	Nein		